

## История изменений ПО и документов изделия Астра-713

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- РЭ1 – руководство по эксплуатации;
- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер;
- ПМ – программа и методика испытаний;
- ПСИ – приемо-сдаточные испытания;
- ПП – печатная плата;
- ШС – шлейф сигнализации

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд. Размещено на сайте		Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действ. версия РЭ1	Действ. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Фев 2016	713-v1_4	713-v3_0_1	Работа с Астра-8945 исп.Pro	713v1_2 713v1_1 713v1	PCM_Astra-Pro-v2_2	713-v1_8	v1_5	«Астра-Z-8945» аннулирован. В ПМ заменена история изменений	В РЭ1: 1) Добавлена информация о работе «Астра-713» с ППКОП «Астра-712 Pro», «Астра-812 Pro». 2) Введена таблица 6 - Режимы работы прибора под управлением ППКОП Pro. 3) Удалена информация о работе «Астра-713» с ППКОП «Астра -Z-8945» исполн. А. 4) Внесены уточнения в разделы 9 «Заводские установки», 15 «Смена ПО».	-
		713dozor_v2_3	ПО в Астра-Дозор 4_26 и выше		Pconf-713-v2_3-setup					
		713dozor_v2_2	ПО в Астра-Дозор до 4_25 включит.							
Сен 2015	713-v1_4	713-v3_0_1	Работа с Астра-8945Pro	713v1_2 713v1_1 713v1	PCM_Astra-Pro-v2_0	713-v1_7	v1_4	Изменения PCM_Astra-Pro на основании акта №569: 1) Добавлена поддержка и отображение состояний устройства оконечного объектового «УОО Астра-У», извещателей «Астра-5131 Ш», «Астра-7 РК», «Астра-8 РК», «Астра-361 РК», «Астра-3531», блока реле радиоканального «Астра-Z-8245»;	-	-
			Работа с Астра-Z-8945		CSSM-setup-v3_2					
		713dozor_v2_3	ПО в Астра-Дозор 4_26 и выше		Pconf-713-v2_3-setup					
		713dozor_v2_2	ПО в Астра-Дозор до 4_25 включит.							

								<p>2) Изменен интерфейс регистрации пользователей (оператор, пользователь, техник): реализована регистрация в режиме "одного окна";</p> <p>3) Изменена процедура регистрации ключей ТМ и Wiegand (стала более дружественной и понятной);</p> <p>4) Переработан механизм создания резервной копии: резервируются все таблицы и настройки на момент создания копии</p>		
Янв 201 5	713-v1_4	713-v3_0_1 (713-vt3_0_1_rev002)	Работа с Астра-8945Pro		PCM_Astra-Pro-v1_1	713-v1_7	v1_4	<p>В соответствии с актом ТИ №530 В <b>ПО</b> реализована поддержка ППКОП «Астра-8945 Pro».</p> <p>В <b>ПМ</b>:</p> <p>1) устранено несоответствие ГОСТ 2.105-95,</p> <p>2) заменена история изменений.</p> <p>В <b>РЭ1</b> добавлена информация о работе «Астра-713» (в режиме расширителя проводных зон) с ППКОП «Астра-8945 Pro»</p>	<p>В соответствии с актом ТИ №530</p> <p>В <b>ПО</b> устранена ошибка кратковременной (1-2 с) потери связи с управляющим ППКОП</p>	-
		713dozor_v2_3 (713dozor_vt2_3_2)	Работа с Астра-Z-8945		CSSM-setup-v3_2					
		713dozor_v2_2 (713dozor_vt2_2_3)	ПОВ Астра-Дозор 4_26 и выше		Pconf-713-v2_3-setup					
			ПОВ Астра-Дозор до 4_25 включит.							
Сен 201 4	713-v1_4	713-v3_0_0 (713-vt3_0_6)	Работа с Астра-Z-8945	713v1_2 713v1_1 713v1	CSSM-setup-v3_2	713-v1_6	v1_3	<p>Изменен протокол обмена по интерфейсу RS-485 с ППКОП «Астра-Дозор»</p>	-	-
		713dozor_v2_3 (713dozor_vt2_3_2)	ПОВ Астра-Дозор 4_26 и выше		Pconf-713-v2_3-setup					
		713dozor_v2_2 (713dozor_vt2_2_3)	ПОВ Астра-Дозор до 4_25 включит.							
Фев 201 3	713-v1_4	713-v3_0_0 (713-vt3_0_6) 713dozor_v2_2 (713dozor_vt2_2_3) 713dozor_v2_0		713v1_2 713v1_1 713v1	CSSM-setup-v1_0 Pconf-713-v2_3-setup	713-v1_6	v1_3	-	<p><b>РЭ1:</b></p> <p>1) Изменена масса прибора и относительная влажность воздуха.</p> <p>2) Изменена индикация при извещении «Неисправность питания».</p> <p>3) Откорректирован раздел «Маркировка»</p>	-
Дек	713-v1_4	713-v3_0_0		713v1_2	CSSM-setup-v1_0	713-	v1_3	-	<p><b>ПМ:</b></p>	-

201 2		(713-vt3_0_6) 713dozor_v2_2 (713dozor_vt2_2_3) 713dozor_v2_0	713v1_1 713v1	Pconf-713-v2_3- setup	v1_5			1) Уточнен контроль сброса напряжения на клеммах ШС1 (п.3.7.5); 2) Корректировка режимов работ для вилки F6 и положения перемычки на вилку F7 (таблица Г.1)	
Окт 201 2	713-v1_4	<b>713-v3_0_0</b> (713-vt3_0_6) 713dozor_v2_2 (713dozor_vt2_2_3) 713dozor_v2_0	713v1_2 713v1_1 713v1	<b>CSSM-setup-v1_0</b> ( <b>CSSM-setup- vt1_4_27</b> ) Pconf-713-v2_3- setup	<b>713- v1_5</b>	v1_2	1) Базовая версия ПО и ПО ПК для работы с системой «Астра-Z» 2) В <b>РЭ1</b> добавлена информация о работе с ППКОП «Астра-Z-8945»	-	-
Ию н 201 2	713-v1_4	<b>713dozor_v2_2</b> (713dozor_vt2_2_3) 713dozor_v2_0	713v1_2 713v1_1 713v1	Pconf-713-v2_3- setup	713- v1_4	v1_2	В ПО устранена ошибка в задании адресов перемычками	-	2
Ма й 201 2	713-v1_4	<b>713dozor_v2_1</b> (713dozor_vt2_1_4)	713v1_2 713v1_1 713v1	Pconf-713-v2_3- setup	713- v1_4	v1_2	Изменения ПО <b>713dozor</b> : 1)Предусмотрена работа на двух скоростях по RS-485 (высокая, низкая); 2)Введена поддержка токовых пожарных извещателей; 3)Изменена индикация состояния ШС; 4)Веден режим настройки количества ШС (от одного до восьми), типов ШС (охранный, пожарный) с помощью перемычек	-	2
Ма р 201 2	713-v1_4	713dozor_v2_0	<b>713v1_2</b> 713v1_1 713v1	Pconf-713-v2_3- setup	713- v1_4	v1_2	Переход на ПП с двухсторонним скрайбированием	-	-
Дек 201 1	<b>713-v1_4</b>	713dozor_v2_0	713v1_1 713v1	Pconf-713-v2_3- setup	<b>713- v1_4</b>	v1_2	-	1) В <b>ПО</b> устранена ошибка, связанная с невозможностью смены ПО с 713-v2_0 (работа в системе «Астра-Дозор») на ПО 713-v1_3 (автономная работа); 2) В <b>РЭ1</b> описаны действия по восстановлению заводских настроек после обновления ПО МК;	2

								3) В РЭ1 откорректированы режимы работы для перемишки «F6»	
Ноя 201 1	713-v1_3	713dozor_v2_0	713v1_1 713v1	<b>Pconf-713-v2_3-setup</b>	713-v1_3	v1_2	-	В ПО ПК: 1. Вкладка «Настройка ШС» в тактике работы заменен пункт «Открытая дверь» на «Любая дверь». 2. Исправлены выставляемые значения задержек для заводских настроек. 3. Разблокированы настройки «Обрабатываемые извещения» для режима «Специальный» после чтения файла настроек. 4. Заблокированы настройки пожарных ШС для режима «Исполнительный». 5. Исправлены выставляемые режимы работы выходов ОК1 и ОК2 для заводских настроек. 6. Откорректировано Руководство пользователя, раздел «Подключение прибора». 7. В папку «Base» ПО ПК добавлено ПО МК 713_v2_0.tsk для работы в системе «Астра-Дозор»	2
Окт 201 1	713-v1_3	<b>713dozor_v2_0</b>	<b>713v1_1</b>	Pconf-713-v2_2-setup	713-v1_3	v1_2	ПО <b>713dozor_v2_0</b> применяется для совместной работы «Астра-Дозор».	-	0
Сен 201 1	713-v1_3	-	<b>713vt3</b>	Pconf-713-v2_2-setup	<b>713-v1_3t</b>	v1_2	Выпущено РЭ1 для А-713 со старой тестовой п/п 713vt3 (изг. в окт. 2008) с серийным ПО	-	-
Ию л 201 1	713-v1_3	-	713v1	<b>Pconf-713-v2_2-setup</b>	713-v1_3	v1_2	-	В ПО ПК исправлена ошибка при чтении файла настроек прибора	2
Ма	<b>713-v1_3</b>	-	713v1	<b>Pconf-713-v2_1-</b>	<b>713-</b>	<b>v1_2</b>	Для ПО ПК:	Для ПО ПК:	2

й 201 1				<b>setup</b>	<b>v1_3</b>		<p>1.Обновлен используемый сетевой протокол до «Астра-L».</p> <p>2.Введена функция обновления ПО прибора.</p> <p>3. ПО ПК представлено в виде инсталляционного пакета</p> <p>Для ПО: Обновлен загрузчик ПО и конфигурактор настроек для работы с ПК (обмен МК – ПК по протоколу «Астра-L»). Изменен вход в режим смены настроек через ПО ПК</p> <p>Для РЭ1: 1. Изменено положение переключки на вилке «F7» для заданиз режима работы с ПК 2. Убрано упоминание о возможности работы с ППКОП «Астра-812» (работа в расшир. реж. только с «Астра-Дозор»)</p>	<p>1. Устранено несколько ошибок неправильного поведения интерфейса ПО.</p> <p>2. Устранена ошибка не запоминания «специального» режима работы выхода.</p> <p>Для ПО: Устранена ошибка при настройке режима «специальный» с ПК</p>	
Апр 200 9	713-v1_2	-	713v1	Pconf-713-v1_1	<b>713-v1_2</b>	<b>v1_1</b>	-	<p>1) Уточнение последовательности операций при настройке режимов работы с ПК</p> <p>2) Дополнение перечня режимов работы</p>	-
Окт 200 8	<b>713-v1_2</b>	-	<b>713v1</b>	<b>Pconf-713-v1_1</b>	<b>713-v1_0</b>	<b>v1_0</b>	1) Базовая версия. <b>Поддерживает только автономный режим работы</b>		