

История изменений ПО и документов изделия Астра-861

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- РЭ1 – руководство по эксплуатации;
- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер;
- И – инструкция по проверке;
- ИП – источник питания

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия И	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Окт 2012	861-av6_0	-	861v1_3 861v1_2 861v1_1 861v1	-	861-v6_4 МА-NUAL_NAA-430_Astra-861_v6_3_EN_Jul2009 МА-NUAL_NAA-430_Astra-861_v6_3_TU_Feb2010	v2_3	-	Корректировка текста в п.7.2, разделах 3 и 14	-
Мар 2012	861-av6_0	-	861v1_3 861v1_2 861v1_1 861v1	-	861-v6_3 МА-NUAL_NAA-430_Astra-861_v6_3_EN_Jul2009 МА-NUAL_NAA-430_Astra-861_v6_3_TU_Feb2010	v2_3	Изменение печатной платы (переход на печатную плату с двухсторонним скрайбированием)	-	-

Май 2011	861-av6_0	-	861v1_2 861v1_1 861v1	-	861-v6_3 v2_3 MA- NUAL_NAA- 430_Astra- 861_v6_3_EN _Jul2009 MA- NUAL_NAA- 430_Astra- 861_v6_3_TU _Feb2010		-	-	-
Сен 2011	861-av6_0	-	861v1_2 861v1_1 861v1	-	861-v6_3 v2_2 MA- NUAL_NAA- 430_Astra- 861_v6_3_EN _Jul2009 MA- NUAL_NAA- 430_Astra- 861_v6_3_TU _Feb2010		-	-	-
Фев 2010	861-av6_0	-	861v1_1 861v1	-	861-v6_3 v2_2 MA- NUAL_NAA- 430_Astra- 861_v6_3_EN _Jul2009 MA- NUAL_NAA- 430_Astra- 861_v6_3_TU _Feb2010		-	Введено исполне- ние РЭ1 на турец- ком языке	-
Июль 2009	861-av6_0	-	861v1_1 861v1	-	861-v6_3 v2_2 MA- NUAL_NAA-		-	В РЭ1 перевод обозначений клемм на английский язык, корректировка пе-	-

					430_Astra-861_v6_3_EN_Jul2009			ревода в английском исполнении	
Фев 2009	861-av6_0	-	861v1_1 861v1	-	861-v6_2 MA-NUAL_NAA-430_Astra-861_v6_2_EN_Jan2009		-	Изменения РЭ1 : 1)Изменен номер сертификата; 2) Введено исполнение на английском языке	-
Апр 2007	861-av6_0	-	861v1	-	861-v6_1		-	В РЭ1 убрана перемычка с вилки П1	-
Янв 2007	861-av6_0	-	861v1	-	861-v6_0		1) Изменения ПО: - функция смены ПО; - двухцветная индикация 2) В РЭ1 изменен внешний вид прибора	В РЭ1 введено штриховое кодирование	0
Дек 2005	a861_v5	-		-	a861_re_v_4		Изменения ПО: 1) добавлена перемычка на изменение скорости обмена по линии расширения 1200 и 4800 бод; 2) изменение прокола приема от А812 (Тих.тревога(5), пит РПД(3), вск РПД(2), связь с РПД(0)); 3) от А712 задействована функция Тих тревога (2); объединение всех видов неисправностей в одно извещение.	-	0