

История изменений ПО и документов изделия «Астра-516»

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;

ПП – печатная плата;

ПК – персональный компьютер;

ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.425152.030 ПМ;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

РЭ01 – памятка по применению НГКБ.425152.030 РЭ01;

РЭ1 – руководство по эксплуатации НГКБ.425152.030 РЭ1;

T27M - руководство по эксплуатации для сайта НГКБ.425152.030 T27M

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с ПП	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ01, T27M, РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Апр 2016	516-av2_0 (516-vt2_0)	-	516v4 516v3	-	516-v1_3_instr 516-v1_8 (для сайта)	2_1	Из комплекта поставки убран герметик АБРИС С-ЛБ (уплотнительный материал)	-	-
Фев 2016	516-av2_0 (516-vt2_0)	-	516v4 516v3	-	516-v1_2_instr 516-v1_7 (для сайта)	2_1	В ПП заменена кнопка DTS-644K на DTSM-644K-V-T/R	-	-
Сен 2015	516-av2_0 (516-vt2_0)	-	516v3	-	516-v1_2_instr 516-v1_7 (для сайта)	2_1	Доработана конструкция основания для возможности использования поворотного кронштейна	-	-
Мар 2015	516-av2_0 (516-vt2_0)	-	516v3	-	516-v1_1_instr 516-v1_6 (для сайта)	2_1	В ПП заменен терморезистор	-	-
Дек 2014	516-av2_0 (516-vt2_0)	-	516v2_2	-	516-v1_1_instr 516-v1_6 (для сайта)	2_1	Уменьшено количество винтов и дюбелей в комплекте поставки (до 2 шт.)	-	-
Сен 2014	516-av2_0 (516-vt2_0)	-	516v2_2	-	516-v1_0_instr 516-v1_5 (для сайта)	2_1	В комплект поставки введена Памятка по применению. РЭ1 размещено на сайте	-	-
Фев	516-av2_0	-	516v2_2	-	516-v1_4	2_1	Согласно Акту №297 заменена микросхема на PIC12F5121	-	-

2013	(516-vt2_0)								
Мар 2012	516-v1_0	-	516v2_2 516v2_1 516v2 516v1_1 516v1	-	516-v1_4	2_1	Переход на ПП с двухсторонним скрайбированием	-	-
Авг 2011	516-v1_0	-	516v2_1 516v2 516v1_1 516v1	-	516-v1_4	2_1	Переход на ПП с односторонним скрайбированием	1) В РЭ1 изменена масса извещателя с 0,07 кг на 0,08 кг; 2) В ПМ изъят стенд ТЭ-0151	-
Май 2010	516-v1_0	-	516v2 516v1_1 516v1	-	516-v1_3	2_0	-	В РЭ1 изменена масса, устранены замечания НИЦ.	-
Фев 2009	516-v1_0	-	516v1_1 516v1	-	516-v1_2	1_1	-	В РЭ1 перевод обозначений вилок и клемм на ПП на английский язык.	-
Июл 2007	516-v1_0	-	516v1	-	516-v1_1	1_0	-	В РЭ1 корректировка рис.3 - диаграммы зоны обнаружения	-
Май 2007	516-v1_0	-	516v1	-	516-v1_0	1_0	Базовая версия	-	-